



長尺物を積載・運搬する時の注意点

曲げモーメント図

M1 M2 にできるだけ合わせる






フォークリフトの場合は、ツメ幅は規定位置までしっかり広げる!

トラック積み時の注意




支点間の中央付近へのワイヤー掛け禁止




3点支点となる角材置き禁止



中央付近にひび割れが入る




支点内側の近くに掛けること。




!! 積載時、荷降し時に注意して下さい!!

Dimple 蓋 L=2000 梱包・積み上げ・運搬時の注意事項

ヒモの位置・リフト爪の位置・梱包位置



積み上げ(角材位置)



POINT

ヒモの位置はスリットの真ん中！
リフトの爪幅は最大に開くこと！！
梱包はヒモの外側にすること！

POINT

ヒモ、角材位置は一直線になること！！
(角材を置くときヒモがある場合、外側に置くこと)
一段ずつ運搬すること！

・ 梱包枚数と積み段数

サイズ	梱包枚数	積み段数
250	5枚	4段
300	5枚	4段
400	3枚	5段
500	3枚	5段

梱包重量は約1tにしてあります。
積み上げ高さは約2mにしてあります。