

GUブロック 車両衝突資料

GUブロック 幅400タイプ 車両衝突資料
衝突車両 普通自動車1000cc
想定速度 40km~50km
事故発生日 H28年10月15日

考察

15度で製品同士が干渉しあい歩道側への移動する量を抑えている。衝突箇所の隣の製品にも動きがあり、プレートによる一体性がみられる。ブロックの端部正面から衝突したと思われる。衝突の影響で2本が移動したがブロック及びプレートに破損は見られなかった。また、ブロック同士が干渉し、1本当りの移動した角度は15°以内であった。

